

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Владимира.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. иск-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| | | 4 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1900-е годы.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская

(АССР, край, область, район, автономная обл.).

120.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | музей библ. клуб | | больн. санат. д/отд. | | учреждение торгов. промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план — 2

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Чертеж первого — 1

Вкладыш — 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| a) | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искуства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Точной даты постройки церкви пока установить не удалось. История же ее появления такова: в 1901 году ивановская купчиха С.И. Жохова обратилась в епархиальное управление за разрешением о строительстве каменной церкви и богадельни на жертвуемой ею земле по Лежневскому тракту. Позднее в построенных сооружениях размещается женская община, а позднее женский монастырь.

По косвенным данным церковь появилась в 1907 или 1908 годах. Стилистический анализ позволяет предположить то, что автором проекта здания является архитектор Беген П.Г.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Утрачены завершения церкви и убранство интерьеров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты |
| | для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер |

Церковь расположена в южной части города, за пределами исторического его района, близ дороги, соединяющей село Иваново с Суздалем, Владимиром, Москвой.

Компактное, ~~одноклассное~~ церковное здание близкое к квадратному в плане с трехчастной апсидой. Объем усложняется ризалитами на северном и южном фасадах, перед которыми устроены парадные входы, их щипцами, возвышающимися над линией кровли, крыльцами, к ним примыкающими, и ярусами кокошников, равположенными над линией свеса кровли с отступом к вершине ее.

Здание выполнено из красного кирпича. Плоскости стен членятся погоризонтальными угловыми лопатками и пилонами, обрамляющими ризалиты. Межэтажный пояс несложного профиля и карниз, идущий как под карнизом, так и по ~~хижинам~~ щипцам ризалитов, венчает плоскости фасадов.

Декор выполнен выступами и углублениями кирпича в плоскости фасадов. Наиболее заметным элементом его являются наличники, обрамляющие парные или строенные окна. Их завершения выделяются двумя ярусами профилированных кокошников.

Окненные проемы первого ~~яруса~~ света обрамлены скромнее: верхняя часть их обведена пояском несложного профиля, продолжающимся на плоскости фасада. Пилоны ризалитов украшены ширинками, а их щипцы орнаментированные кладкой в центре имеют изображение круга. Но особенно эффектно выглядят в композиции крыльца под двускатной кровлей на круглых столбах, которым на фасаде соответствуют ~~пучкообразные~~ полуколонны.

В конструктивном решении постройки имеется особенность характерная для творчества П.Г. Бегена: все перекрытие здания удерживает-

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример культовой постройки начала XX века, выполненной в русском стиле. Произведение известного зодчего П.Г. Бегена. Имеет интересное конструктивное решение.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ГАМО, ф.2.оп.1.е.х.3709

2. Зыбковец В.Ф. Национализация монастырских имуществ в 1917-1921 годах. М., 1975. Приложение.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| характеристика общего состояния: для памятников археологии | | | | |
| культурного слоя важнейших находок | | | | |
| для памятников архитектуры и истории | + | | | |
| конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | + | + | + | |
| в интерьере: | | | | |
| живописи скульптуры прикл. иск-ва | + | | | |
| для памятников монументального искусства | | | | |
| цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя | | | | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

| | | | | |
|---------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|
| a) категория охраны | союзная | республ. | местная | не состоит |
| b) дата и № документа о принятии под охрану | | | | + |

b) дата и № документа о принятии под охрану _____ не имеется

v) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

g) балансовая принадлежность и конкретное использование Б/ч 740II, склад

d) дата и № охранныго документа _____

Дата выставления паспорта _____

« _____ г.

Составитель Шлыков П. И. (Ф. И. О., должность или профессия)

Шлыков

(подпись)



Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Игт., з. 7267

Приложение к паспорту "Владимирская церковь"

Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, 120

Пункт Упн.

две пары взаимопересякающихся арок большого пролета, выполненных, по видимому из бетона. Своды вспаренные.

Внутреннее пространство церкви представляет единый объем. С западной стороны на уровне второго света устроены хоры, на которые ведет неширокая лестница.

Из внутреннего убранства ничего не сохранилось.